



Provincia di Mantova
Comune di Porto Mantovano

**PROGETTO ESECUTIVO
PER LA RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO DEL NUCLEO SERVIZI - SPOGLIATOI
DELLA PISCINA COMUNALE**

Committente:

COMUNE DI
PORTO MANTOVANO
S.S. Cisa 112
46047 - Porto Mantovano (MN)



PROGETTISTA:

ing. Trivini Bellini Massimo

COLLABORATORI:

arch. Trivini Bellini Serena
ing. Giampaolo Pasotto
ing. Borrini Renato

Studio di Ingegneria

Dott. Ing. Trivini Bellini Massimo

via della Libertà, 132
46047 - PORTO MANTOVANO (MN)
Mob.: 335 7076070 - Tel. 0376 300983
PEC: massimo.trivinibellini@ingpec.eu

OGGETTO:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DATA:

marzo 2024

FILE:

B_DOC. FOTO

scala: - - -

ELABORATO:

| REV. | MODIFICHE | DATA | COLLABORATORE | ELABORATO: |
|------|-----------------|------------|------------------------------|------------|
| 0 | Prima emissione | 04/03/2024 | arch. Trivini Bellini Serena | B |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE di Porto Mantovano


**PROGETTO ESECUTIVO
PER LA RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO DEL NUCLEO SERVIZI – SPOGLIATOI
DELLA PISCINA COMUNALE**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Committente: COMUNE DI PORTO MANTOVANO


Progettista: Ing. TRIVINI BELLINI Massimo




KEY-PLAN PUNTI DI VISTA FOTOGRAFICI

Documentazione fotografica

Riqualificazione e adeguamento impiantistico del nucleo servizi – spogliatoi della piscina Comunale



VISTA 1



VISTA 2



VISTA 3 – DEGRADO ARCHITRAVI METALLICI



VISTA 4 – CORRIDOIO CON RAMPA

Documentazione fotografica


Riqualificazione e adeguamento impiantistico del nucleo servizi – spogliatoi della piscina Comunale



VISTA 5



VISTA 6 – ZONA WC / DOCCE LATO DONNE




VISTA 7 – ZONA DOCCE LATO DONNE



VISTA 8 – SPOGLIATOI LATO DONNE



VISTA 9 – SPOGLIATOI LATO DONNE



VISTA 10 – ZONA WC / DOCCE LATO UOMINI

Documentazione fotografica

Riqualificazione e adeguamento impiantistico del nucleo servizi – spogliatoi della piscina Comunale



VISTA 11 – ZONA WC / DOCCE LATO UOMINI



VISTA 12 – ZONA WC LATO UOMINI



VISTA 13 – ZONA WC LATO UOMINI



VISTA 14 – LAVAPIEDI TIPO LATO UOMINI



VISTA 15 – SPOGLIATOIO LATO UOMINI



VISTA 16 – SPOGLIATOIO LATO UOMINI

Documentazione fotografica

Riqualificazione e adeguamento impiantistico del nucleo servizi – spogliatoi della piscina Comunale



VISTA 17 - SPOGLIATOIO LATO UOMINI



VISTA 18 – CABINA SPOGLIATOIO – LATO UOMINI

Documentazione fotografica

Riqualificazione e adeguamento impiantistico del nucleo servizi – spogliatoi della piscina Comunale



VISTA 19 – CABINA SPOGLIATOIO LATO UOMINI




VISTA 20 – USCITA EMERGENZA VERSO VASCHE ESTERNE

Documentazione fotografica

Riqualificazione e adeguamento impiantistico del nucleo servizi – spogliatoi della piscina Comunale



VISTA 21 – CORRIDOIO CENTRALE



VISTA 22 – BAGNO ADIACENTE ALLA ZONA BAR



VISTA 23 - BAGNO ADIACENTE ALLA ZONA BAR



VISTA 24 – CORRIDOIO D’INGRESSO – ZONA ACCETTAZIONE



VISTA 25 – ZONA CONSUMAZIONI BAR



VISTA 26 – ZONA CONSUMAZIONI BAR



VISTA 27 – ZONA BAR



VISTA 28 – PORTA INTERNA CON PANNELLO VETRATO DA SOSTITUIRE – MAGAZZINO BAR



VISTA 29 – ESTERNO ZONA BAR



VISTA 30 – TENDE ESTERNE DA SOSTITUIRE (OPERA ESCLUSA DALL'APPALTO)



VISTA 31 – ESTERNO ZONA SPOGLIATOI (NON OGGETTO D'INTERVENTO)



VISTA 32 – POZZETTI TIPO IMHOFF – IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE



VISTA 33 – ESTERNO ZONA OGGETTO D'INTERVENTO

DETTAGLI BAGNO ATTUALE PER PERSONE CON DISABILITA'



Vista 1.2 - Doccia bagno disabili



Vista 2.2 - Radiatore esterno da spostare in corrispondenza della doccia del bagno per persone con disabilità

Documentazione fotografica

Riqualificazione e adeguamento impiantistico del nucleo servizi – spogliatoi della piscina Comunale



Vista 3.2 - Vaso a sedere: bagno attuale per persone con disabilità

CENTRALE IMPIANTO SOLARE TERMICO




Vista 4.2 - Gruppo pompa impianto solare



Vista 5.2 - Pannelli impianto solare termico

PASSAGGIO OBBLIGATO INTERNO



Vista 6.2 - Erogatore lavapiedi



Vista 7.2 – Intercettazione erogazione lavapiedi

Documentazione fotografica

Riqualificazione e adeguamento impiantistico del nucleo servizi – spogliatoi della piscina Comunale



Vista 8.2 - gruppo miscelatore per doccia passaggio obbligato

SPOGLIATOI E DOCCE



Vista 9.2 – zona docce – lato femminile



Vista 10.2 – zona docce/WC – lato maschile; radiatore da sostituire

Documentazione fotografica

Riqualificazione e adeguamento impiantistico del nucleo servizi – spogliatoi della piscina Comunale



Vista 11.2 - spogliatoio femminile



Vista 12.2 - spogliatoio maschile