COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE – SOSTITUZIONE DEL PAVIMENTO DELLA PALESTRA DI SOAVE DI PORTO MANTOVANO – CUP: C39H20000100002

PROGETTO ESECUTIVO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Responsabile Unico del Procedimento: architetto Rosanna Moffa		I progettisti: architetto Giuseppe Menestò
Elaborato: D	Data: **OTTOBRE 2020**	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:

FOTOGRAFIA N° 1

Facciata principale sua via Pietri

FOTOGRAFIA N° 2

Vista interna

FOTOGRAFIA N° 3

Vista interna tribune

FOTOGRAFIA N° 4

Vista interna

FOTOGRAFIA N° 5



Fenomeni di rottura del pavimento attuale

FOTOGRAFIA N° 6

Fessurazioni trasversali nella pavimentazione in corrispondenza dei giunti cementizi del massetto sottostante

FOTOGRAFIA N° 7

Fessurazioni trasversali nella pavimentazione in corrispondenza dei giunti cementizi del massetto sottostante

FOTOGRAFIA N°8

Vista sotto la tribuna da rimuovere (fuori appalto)